

Tűzvédelmi oktatás 2022

Közlekedési-menekülési útvonalakra és tantermekre vonatkozó előírások


- Az utóbbi években megnövekedett a közlekedési utakra és a tantermekre vonatkozó biztonsági előírások megszegése.
- Az alábbi diákon néhány jellemző példát kívánok bemutatni ebben a témában.

- A közlekedési utak folyamatos, akadálymentes biztosítása az emberélet védelmének, a tűzoltásra alkalmas eszközök, áramtalanító kapcsolók és egyéb közműelzárók, biztonsági elemek elérésének egyik legfontosabb eleme.
- Éppen ezért a bemutatott szabálytalan állapotok komoly veszélyforrásokat hordoznak magukban.

A lépcsők és kijáratok szabad szélességének leszűkítése a menekülési lehetőség jelentős korlátozását és súlyos balesetveszélyt jelent!




A tűzoltásra alkalmas rendszeresített eszközök eltorlaszolója a beavatkozás lehetőségét és gyorsaságát akadályozza!



Ez egy automatikusan nyíló füstelvezető ablak, amelynek párkányára pakoltak, ezzel akadályozva annak nyitását. Ennek következtében a füst megreked a helyiségben!




Az ideiglenes, egy-két napig történő tárolás is jelentős veszélyeket idéz elő egy rendkívüli esemény során. Fokozottan balesetveszélyes körülmény!



- Sok esetben nem veszik figyelembe, hogy a közlekedési lehetőségeket nem csak a menekülők számára kell biztosítani.
- A beavatkozást végző tűzoltók általában rossz látási viszonyok között hatolnak a területre és az ott lévő tárgyak súlyosan veszélyeztethetik a testi épségüket és a beavatkozás hatékonyságát!

A közlekedési utak fontos részei a helyiségek kijáratai. Utóbbi időkben a képen látható jelenség elszaporodott. Rendkívüli helyzetben a gyors eltávozás lehetőségét alapvetően gátolja!



Sajnos ilyen is előfordul! Ez már több mint szabálysértés!



A képen látható folyosószakaszon a menekülési útvonal rész a lengőajtók szabad szélessége és a szakaszon található helyiségek nyitott ajtói és ablakai közötti rész, amit mindenkor teljes szélességében szabadon kell hagyni!



Ez az ideális állapot, amikor a folyosó teljes szélességében használható, a tűzoltásra rendszeresített eszközök hozzáférhetők, a tűzjelző és hő- és füstelvezető kapcsolója könnyen kezelhető állapotú.



A lift menekülésre vészhelyzetben nem használható! Ez jól láthatóan jelölve is van minden liftnél!



Most térjünk át a tantermek használatára! Minden teremnek számítások alapján maximális befogadó képessége van, amelyet túl lépni szigorúan tilos! A normál berendezési állapot itt látható a belső közlekedés lehetőségének biztosításával.



Ez a teljesen szabálytalan állapot, amely meneküléskor fokozott veszélyt idéz elő!
Ez a helyzet szigorúan tilos, szabálysértési, rosszabb esetben büntetőjogi eljárást vonhat maga után!
A termék használatát mindig a létszámnak megfelelően kell kiválasztani, úgy, hogy a maximális befogadó képességet ne lépje túl!



- A létszámkorlát betartásáért a mindenkori oktató felelős!
- Órát nem szabad túlszűfolt teremben megtartani!

Vannak tantermek, amelyeknek több kijárata is van. Az oktatás megkezdése előtt a maximális befogadó képességen belül függetlenül a bent tartózkodók számától az összes kijáratot ki kell nyitni és az oktatás végéig ebben az állapotban kell tartani! Ez szintén az oktató felelőssége!





- A fenti előírások betartása mindannyiunk érdeke, munkatársaink és diákjaink biztonsága kiemelten fontos!
- Kérek minden munkatársat, hogy ennek szellemében folytassa felelősségteljes munkáját.
- Kérdés esetén a VIBO munkatársai állnak rendelkezésre!
- Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

